

Sika Zinc Rich® - 2

سيكا زنك ريتش® - ٢

وصف المادة

سيكا زنك ريتش® - ٢ برابرم من مركبين أساسه زنك ريتش إيبوكسى سريع الجفاف .

الإستعمالات

يستخدم كدهان حماية ضد صدأ الحديد ويستخدم كبرابرم للعديد من دهانات الحماية للمنشآت المعدنية .

المميزات

- تتميز سيكا زنك ريتش® - ٢ بالخصائص التالية :
- تماسك ممتاز مع حديد التسليح والخرسانة .
- سهل الإستخدام ، عيوت سابقة الوزن .
- خصائص عالية لمنع الصدأ .
- مقاومة ممتازة ضد الماء والعوامل الجوية والإحتكاك .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- نسبة الخلط : (أ : ب) = ١ : ٥ بالوزن
- الإستهلاك : سمك الطبقة الجاف النظري لـ ١٠٠ جم / م^٢ هو ٢٥ ميكرون

تحضير السطح :

- يجب إزالة جميع الزيوت والشحوم المترسبه وان يكون السطح نظيفا تماما .

التطبيق :

- بالرش او بالرولة أو بالفرشاة الخشنة .

الخلط :

- يتم تقليب مركب (أ) جيداً والتأكد من تقليب الأجزاء المترسبة ثم إضافة المركب (ب) والتقليب حتى الحصول على قوام متجانس .

زمن الإنتظار بين التطبيقات

- بين سيكا زنك ريتش® - ٢ والدهانات الفوقية الأخرى لا يقل عن : ١٠٠ دقيقة

شروط هامة

- الحد الأدنى لدرجة حرارة الحديد عند الدهان ١٠°م .
- لا يتم تعريض البرابرم الى الماء ، المواد الكيماوية والقوى الميكانيكية قبل إنهاء المعالجة .

البيانات الفنية

رمادى	اللون
١,٧٨ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
مركب (أ + ب) عبوة ٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجسد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢ /
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣ /
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com